

Seletor de Casas Decimais:



Selecione o número de casas decimais (A 0 2 3 F) para o resultado dos cálculos.



Considera os números digitados com duas casas decimais, dispensa o uso da vírgula.



Ponto Flutuante, usa tantas casas decimais quantas forem necessárias até o limite de 12.

Seletor de Arredondamento:



↑UP arredonda sempre para cima; 5/4 arredondamento normal: 5 ou maior arredonda para cima, 4 ou menor arredonda para baixo; ↓Down arredonda sempre para baixo.


Seletor de Conversão de Moeda, Taxa, Parcela, Impressão, Ligar e Desligar



Insere ou mostra a taxa de conversão de Moeda desejada (C1 / C2)




Insere ou mostra o valor da taxa desejada (Tax+ / Tax-)




Selecione a impressão das parcelas, cada vez que a tecla + ou - é pressionada o contador é incrementado até 999. Quando as teclas de Total, Sub-Total ou teclas de memória são pressionadas o contador de itens é impresso na bobina de papel.



Selecione a impressão dos cálculos na bobina de papel.



Liga a calculadora, os cálculos não serão impressos.



Desliga a calculadora

Ajuste do Calendário e do Relógio

Ajuste da Data

Exemplo: 1 de Maio de 2003

| Operação | Visor | Impressão |
|--------------------------|------------|-------------------|
| | 01-01-2000 | ... 01-01-2000... |
| Time Set | 01-01-2000 | |
| Pressione por 2 segundos | | |
| 0 5 0 1 2 00 3 | 05-01-2003 | |
| Time Set | 05-01-2003 | |
| CE/C | 0. | 0. C |

Ajuste da Hora

| Operação | Visor | Impressão |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | 00-00-00 | ... 05-01-2003... ... 05-00... |
| Time Set | 00-00 | |
| Pressione por 2 segundos | | |
| 0 1 4 5 12/24 AM/PM | 01-45 PM | |
| Time Set | 01-45-00 PM | |
| CE/C | 0. | 0. C |

Se os ajustes não funcionam, por favor, veja se os seletores estão na posição indicada abaixo:



Cálculos Comuns

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|-------------------------------|--|---|--|
| 6+8-3=11 | 6 [+] 8 [+] 3 [-] [*] | 6.00 14.00 11.00 11.00 | 6.00 + 8.00 + 3.00 - 11.00 * |
| 5×(7-9)=-10 | 5 [×] 7 [+] 9 [-] [=] | 5. 7.00 -2.00 -10.00 | 5. × 7.00 + 9.00 - -2.00 = -10.00 * |
| 4 ⁴ =256 | CE/C 4 [×] [=] [=] [=] | 0. 4. 16.00 64.00 256.00 | 0. C 4. × 4. = 16.00 * 16.00 = 64.00 * 64.00 = 256.00 * |
| 1÷2=0,50 | 1 [÷] 2 []=] | 1. 0.50 | 1. ÷ 2. = 0.50 * |
| \$5.23+\$8.25 -\$7.69=5.79 | 523 [+] 825 [+] 769 [-] [*] | 5.23 13.48 5.79 5.79 | 5.23 + 8.25 + 7.69 - 5.79 * |
| 2×5 6 - 72 . 2 =4.8 | 2 [×] 5 [CE/C] 6 [×] [+] 72 [→] [.] 2 [-] [*] | 2. 0. 12. 12. 7. 7.2 4.8 4.8 | 2. × 6. = 12. * 12. + 7.2 4.8 - 4.8 * |
| 23÷9% =255.55555555 | 23 [÷] 9 [%] | 23. 255.56 | 23. ÷ 9. % 255.56 * |



Cálculos com Custo, Venda e Margem (Cost, Sell, Margin)

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Calculando preço de Custo Preço de venda: 200 Margem de Lucro: 12% Qual o Custo ? (176) | 200 [SELL] 12 [MARGIN] | SELL 200. COST 176.00 | 200. ** 12. M% 176.00 C* |
| Calculando a Margem Custo: 60 Venda: 100 Qual a Margem ? (40%) | 60 [COST] 100 [SELL] | COST 60. MARGIN% 40.00 | 60. C* 100. ** 40.00 M% |
| Calculando o preço de Venda Margem de Lucro: 20% Custo: 120 Qual o Preço de Venda ? (150) | 20 [MARGIN] 120 [COST] | MARGIN% 20. SELL 150.00 | 20. M% 120. C* 150.00 ** |

Cálculos com taxas

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| Inserir uma taxa Taxa = 5% | CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF 5 CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF | RATE 0. RATE 5. TAX% 5. | 0. % 5. % 5. % ◇ |
| Adicionar a taxa em R\$120,00 Qual o valor adicionado ? (6) Qual é o valor final ? (126) | 120 [TAX+] | +TAX 126.00 | 120. 5. % 6.00 Δ 126.00 * |
| Subtrair a taxa de R\$120,00 Qual o valor subtraído ? (-5,71) Qual o valor final ? (114,29) | 120 [TAX-] | -TAX 114.29 | 120. 5. % -5.71 Δ 114.29 * |
| Mostrar o valor da taxa | CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF | RATE 5 | 5. % |

Conversão de moeda

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|---|---|-------------------------|---|
| Inserir a taxa de conversão Taxa = 5% |  | C1 1. C1 5. C1 5. | 1. CA 5. CA 5. CA |
| A taxa de conversão é 5% O valor a ser convertido é 120 Qual o valor final de C1 e C2 | 120 [C1] 120 [C2] | C1 600.00 C2 24.00 | 120. 5. CA 600.00 C0 120. 5. CA 24.00 CC |
| Mostrar o valor da taxa |  | C1 5 | 5. CA |

Contador de Itens

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|---|--|---|--|
| 23 25 + 42 90 - 18 + 63 135 | 23 [+] 25 [+] 42 [+] [0] 18 [-] 63 [+] [*] | 23.00 48.00 90.00 90.00 72.00 135.00 135.00 | 23.00 + 25.00 + 42.00 + 003..... 90.00 0 18.00 - 63.00 + 005..... 135.00 * |

Cálculos com Porcentagem

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 20+20×52%=30.4 | 20 [X] 52 [%] +] | 20. 10.40 30.40 | 20. × 52. % 10.40 * 30.40 +% |
| 20-20×52%=9.6 | 20 [X] 52 [%] -] | 20. 10.40 9.60 | 20. × 52. % 10.40 * 9.60 -% |

Cálculos com Memória

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|-----------------|--|--|--|
| (2+6)-(5+1) = 2 | 2 [+] 6 [+] [*] M+] 5 [+] 1 [+] [*] M-] M0] M*] | 2.00 8.00 8.00 M 8.00 M 5.00 M 6.00 M 6.00 M 6.00 M 2.00 2.00 | 2.00 + 6.00 + 8.00 * 8.00 M+ 5.00 + 1.00 + 6.00 * 6.00 M- 2.00 M0 2.00 M* |

Impressão do Visor

| Cálculos | Operação | Visor | Impressão |
|---|---|--|---|
| May 10, 2003 2365 8456 May 11, 2003 5230 + 2578 18629 | 5.10.2003 # 2365 [+] 8456 [+] 5.11.2003 # 5230 [+] 2578 [+] [*] | 5.102003 2'365.00 10'821.00 5.112003 16'051.00 18'629.00 18'629.00 | #5.10.2003..... 2,365.00 + 8,456.00 + #5.11.2003..... 5,230.00 + 2,578.00 + 18,629.00 * |

Conversão métrica

| Cálculos | Operação | Visor |
|--|----------|----------|
| polegadas → centímetros | 1 [7] | 2.54 |
| jardas → metros | 1 [9] | 0.91 |
| pés → metros | 1 [4] | 0.30 |
| milhas → quilômetros | 1 [6] | 1.61 |
| onça → grama | 1 [1] | 28.35 |
| libra → kilograma | 1 [2] | 0.45 |
| acre → metro quadrado | 1 [3] | 4'046.80 |
| polegada quadrada → centímetro quadrado | 1 [8] | 6.45 |
| pé quadrado → metro quadrado | 1 [5] | 0.09 |

Estouro de capacidade

Nos casos seguintes a letra "E" será mostrada e o teclado ficará inoperante, para prosseguir pressione CE/C para limpar o visor e continuar operando.

- Quando o valor calculado exceder 12 dígitos
- Divisão por 0 (zero)
- Quando a digitação for mais rápida que a velocidade de processamento do cálculo.


Se a calculadora apresentar outros problemas, por favor, pressione o botão de Reset que se encontra na parte de baixo. Depois disso acerte o calendário, o relógio e as taxas de conversão (C1 e C2) e de desconto e acréscimo (Tax - / Tax +).

Especificações Técnicas:

Energia: AA x 4 ou adaptador bivolt automático (incluso)
Capacidade: 12 dígitos
Dimensões (CxLxA) mm: 245 x 150 x 57
Roleta Entintador: IR40T

Trocando o Roleta Entintador:

- Desligue a calculadora
- Remova a cobertura conforme desenho abaixo.
- Puxe o rolete usado para fora.
- Instale o novo rolete e verifique se está na posição correta.
- Recoloque a cobertura para proteger o cabeçote impressor.



Instalando a bobina de papel

- Levante o suporte de metal.
- Coloque a nova bobina conforme indicado na figura abaixo.
- Coloque o papel na abertura correta conforme indicado.
- Ligue a calculadora e pressione a tecla de avanço do papel conforme indicado abaixo.

